

Номинальная передаваемая мощность

Профиль SPZ-XP

Таблица 6

Быстроходный вал, частота вращения	Номинальная мощность на один ремень для расчётного диаметра малого шкива [мм]												Дополнительная мощность на один ремень для передаточного числа			
	67	71	75	80	85	90	95	100	112	125	132	140	100 - 1,05	1,06 - 1,24	1,25 - 1,59	> 1,59
об/мин	кВт												кВт			
100	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,30	0,35	0,37	0,40	0,00	0,01	0,01	0,01
500	0,53	0,60	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,08	1,28	1,49	1,61	1,74	0,01	0,04	0,06	0,07
720	0,72	0,82	0,91	1,03	1,15	1,26	1,38	1,50	1,77	2,07	2,23	2,41	0,01	0,05	0,09	0,10
800	0,79	0,89	1,00	1,13	1,26	1,39	1,51	1,64	1,95	2,27	2,45	2,65	0,01	0,06	0,10	0,11
900	0,87	0,99	1,10	1,25	1,39	1,53	1,68	1,82	2,16	2,52	2,72	2,94	0,01	0,07	0,11	0,12
960	0,92	1,04	1,16	1,32	1,47	1,62	1,78	1,93	2,29	2,67	2,88	3,11	0,02	0,07	0,11	0,13
1 000	0,95	1,08	1,21	1,36	1,52	1,68	1,84	2,00	2,37	2,77	2,98	3,23	0,02	0,07	0,12	0,14
1 100	1,03	1,17	1,31	1,48	1,65	1,83	2,00	2,17	2,58	3,01	3,24	3,51	0,02	0,08	0,13	0,15
1 200	1,10	1,25	1,41	1,59	1,78	1,97	2,15	2,34	2,78	3,25	3,50	3,79	0,02	0,09	0,14	0,17
1 300	1,18	1,34	1,50	1,71	1,91	2,11	2,31	2,51	2,98	3,49	3,76	4,06	0,02	0,09	0,15	0,18
1 400	1,25	1,42	1,60	1,82	2,03	2,25	2,46	2,67	3,18	3,72	4,01	4,33	0,02	0,10	0,17	0,19
1 440	1,28	1,46	1,64	1,86	2,08	2,30	2,52	2,74	3,26	3,81	4,10	4,44	0,02	0,10	0,17	0,20
1 500	1,32	1,51	1,69	1,92	2,15	2,38	2,61	2,84	3,37	3,95	4,25	4,60	0,02	0,11	0,18	0,21
1 600	1,39	1,59	1,79	2,03	2,27	2,52	2,76	3,00	3,56	4,17	4,49	4,86	0,03	0,12	0,19	0,22
1 700	1,46	1,67	1,88	2,14	2,39	2,65	2,90	3,15	3,75	4,39	4,73	5,12	0,03	0,12	0,20	0,24
1 800	1,53	1,75	1,97	2,24	2,51	2,78	3,05	3,31	3,94	4,61	4,97	5,37	0,03	0,13	0,21	0,25
1 900	1,59	1,83	2,06	2,34	2,63	2,91	3,19	3,46	4,12	4,83	5,20	5,62	0,03	0,14	0,23	0,26
2 000	1,66	1,90	2,14	2,44	2,74	3,03	3,33	3,62	4,30	5,04	5,43	5,86	0,03	0,15	0,24	0,28
2 100	1,72	1,98	2,23	2,54	2,85	3,16	3,46	3,77	4,48	5,25	5,65	6,10	0,03	0,15	0,25	0,29
2 200	1,79	2,05	2,31	2,64	2,96	3,28	3,60	3,91	4,66	5,45	5,87	6,34	0,04	0,16	0,26	0,30
2 300	1,85	2,12	2,40	2,74	3,07	3,40	3,73	4,06	4,83	5,65	6,08	6,57	0,04	0,17	0,27	0,32
2 400	1,91	2,20	2,48	2,83	3,18	3,52	3,86	4,20	5,00	5,85	6,30	6,80	0,04	0,17	0,29	0,33
2 500	1,97	2,27	2,56	2,92	3,28	3,64	3,99	4,34	5,17	6,04	6,51	7,02	0,04	0,18	0,30	0,35
2 600	2,03	2,34	2,64	3,02	3,39	3,76	4,12	4,48	5,34	6,24	6,71	7,24	0,04	0,19	0,31	0,36
2 700	2,09	2,41	2,72	3,11	3,49	3,87	4,25	4,62	5,50	6,42	6,91	7,46	0,04	0,20	0,32	0,37
2 800	2,15	2,47	2,80	3,20	3,59	3,98	4,37	4,75	5,66	6,61	7,11	7,67	0,05	0,20	0,33	0,39
2 880	2,19	2,53	2,86	3,27	3,67	4,07	4,47	4,86	5,78	6,75	7,26	7,83	0,05	0,21	0,34	0,40
2 900	2,20	2,54	2,87	3,28	3,69	4,09	4,49	4,89	5,81	6,79	7,30	7,87	0,05	0,21	0,34	0,40
3 000	2,26	2,60	2,95	3,37	3,79	4,20	4,61	5,02	5,97	6,96	7,49	8,07	0,05	0,22	0,36	0,42
3 100	2,31	2,67	3,02	3,46	3,89	4,31	4,73	5,15	6,12	7,14	7,67	8,26	0,05	0,23	0,37	0,43
3 200	2,37	2,73	3,09	3,54	3,98	4,42	4,85	5,27	6,27	7,31	7,85	8,45	0,05	0,23	0,38	0,44
3 300	2,42	2,79	3,16	3,62	4,07	4,52	4,96	5,39	6,41	7,47	8,02	8,64	0,05	0,24	0,39	0,46
3 400	2,47	2,86	3,23	3,70	4,17	4,62	5,07	5,52	6,55	7,63	8,19	8,82	0,06	0,25	0,40	0,47
3 500	2,52	2,92	3,30	3,78	4,26	4,72	5,18	5,63	6,69	7,79	8,36	8,99	0,06	0,25	0,42	0,49
3 600	2,57	2,97	3,37	3,86	4,34	4,82	5,29	5,75	6,83	7,94	8,52	9,16	0,06	0,26	0,43	0,50
3 700	2,62	3,03	3,44	3,94	4,43	4,92	5,40	5,87	6,96	8,09	8,68	9,32	0,06	0,27	0,44	0,51
3 800	2,67	3,09	3,50	4,01	4,52	5,01	5,50	5,98	7,09	8,24	8,83	9,48	0,06	0,28	0,45	0,53
3 900	2,72	3,14	3,57	4,09	4,60	5,10	5,60	6,09	7,22	8,38	8,97	9,63	0,06	0,28	0,46	0,54
4 000	2,76	3,20	3,63	4,16	4,68	5,20	5,70	6,19	7,34	8,51	9,11	9,77	0,07	0,29	0,48	0,55
4 200	2,85	3,30	3,75	4,30	4,84	5,37	5,89	6,40	7,58	8,77	9,38	10,04	0,07	0,31	0,50	0,58
4 400	2,93	3,40	3,87	4,44	4,99	5,54	6,07	6,60	7,80	9,01	9,62	10,29	0,07	0,32	0,52	0,61
4 600	3,02	3,50	3,98	4,56	5,14	5,70	6,25	6,78	8,00	9,23	9,85	10,51	0,08	0,34	0,55	0,64
4 800	3,09	3,59	4,08	4,69	5,28	5,85	6,41	6,96	8,20	9,43	10,05	10,70	0,08	0,35	0,57	0,67
5 000	3,16	3,68	4,18	4,80	5,41	5,99	6,56	7,12	8,38	9,61	10,22	10,87	0,08	0,36	0,59	0,69
5 200	3,23	3,76	4,28	4,91	5,53	6,13	6,71	7,27	8,54	9,77	10,38	11,01	0,09	0,38	0,62	0,72
5 400	3,30	3,84	4,37	5,02	5,64	6,25	6,84	7,41	8,68	9,91	10,50	11,11	0,09	0,39	0,64	0,75
5 600	3,36	3,91	4,45	5,11	5,75	6,37	6,97	7,54	8,81	10,03	10,60	11,19	0,09	0,41	0,67	0,78
5 800	3,41	3,98	4,53	5,20	5,85	6,48	7,08	7,65	8,93	10,12	10,68	11,24	0,10	0,42	0,69	0,80
6 000	3,46	4,04	4,60	5,28	5,94	6,57	7,18	7,76	9,02	10,19	10,73	—	0,10	0,44	0,71	0,83
6 200	3,51	4,09	4,67	5,36	6,02	6,66	7,27	7,85	9,10	10,24	—	—	0,10	0,45	0,74	0,86
6 400	3,55	4,15	4,73	5,43	6,10	6,74	7,35	7,92	9,16	10,26	—	—	0,11	0,47	0,76	0,89
6 600	3,58	4,19	4,78	5,49	6,16	6,80	7,41	7,98	9,20	—	—	—	0,11	0,48	0,79	0,91
6 800	3,62	4,23	4,83	5,54	6,22	6,86	7,47	8,03	9,22	—	—	—	0,11	0,50	0,81	0,94
7 000	3,64	4,27	4,87	5,58	6,26	6,91	7,51	8,07	9,22	—	—	—	0,12	0,51	0,83	0,97
7 200	3,67	4,29	4,90	5,62	6,30	6,94	7,54	8,09	—	—	—	—	0,12	0,52	0,86	1,00
7 400	3,68	4,32	4,93	5,65	6,33	6,96	7,55	8,09	—	—	—	—	0,12	0,54	0,88	1,03
7 600	3,69	4,33	4,94	5,67	6,35	6,98	7,55	—	—	—	—	—	0,13	0,55	0,90	1,05
7 800	3,70	4,34	4,96	5,68	6,35	—	—	—	—	—	—	—	0,13	0,57	0,93	1,08
8 000	3,70	4,35	4,96	5,68	—	—	—	—	—	—	—	—	0,13	0,58	0,95	1,11

При окружной скорости более 33 м/с рекомендуется использовать динамически сбалансированные стальные шкивы.